



LOCALITZACIÓ:	Camí de Can Ribas
Plànol:	10/4D
TIPUS D'ELEMENT:	Ruïnes d'una casa inacabada
DATAció:	1900
ESTAT DE CONSERVACIÓ:	Regular
CLASSE SÒL:	No Urbanitzable
PLANEJAMENT VIGENT:	Pla Especial de la Serra de Collserola
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA:	29 (Reserva natural)

ELEMENTS DESTACABLES

DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA

Fonaments i basament dels murs d'inici de la construcció d'una casa que pel que sabem a partir de fonts documentals s'inicià a la primera dècada del segle XX. Del conjunt de la casa inacabada, es poden observar els basaments dels murs exteriors i anteriors en els quals hi ha la base de les columnes d'una portalada lateral que, juntament amb els blocs de granit que formen el sòcol de les parets exteriors, constitueixen els principals, sinó únics elements d'estil del conjunt. En el conjunt de parets i fonaments hi ha una mena de fosar, part del soterrani i part de la primera planta.

Hi ha dues construccions de tipus diferent. Una és una casa de principis de segle inacabada. L'altra és una construcció de pedra, segurament antiga, que podria ser de caire religiós, a la que se l'ha afegit una mena de pont, segurament quan es construïa la casa nova

Pel que fa a la construcció de pedra que hi ha a la vora, consta de dues parts: una quadrangular, de cantonades arrodonides, amb separacions a l'interior que l'ordena longitudinalment en tres parts que es comuniquen entre si. A un extrem de la part central hi ha una obertura tapada (no s'aprecia des de fora però sí des de l'exterior) i l'altra extrem té forma semicircular. És aquest detall el que fa pensar en la possible antigor d'aquesta construcció i la seva finalitat religiosa malgrat les reduïdes dimensions. Per altra banda, l'altra part de la construcció és una mena de pont, de data posterior (l'interior de la volta és de maó), adossat al mur on hi ha la part semicircular, cosa que complica les hipòtesis. Com no s'ha trobat documentació de cap capella a la zona, es podria pensar en un molí, però el cas és que tampoc això s'ha pogut documentar. Per tant, queda pendent d'estudi.

NORMATIVA ESPECÍFICA DE PROTECCIÓ

ELEMENTS PROTEGITS:

Nivell F: per les ruïnes de Can Ribas.

Obres admeses: Segons l'article 26 de les Ordenances.

Obres no admeses: Segons l'article 26 de les Ordenances.

RÈGIM D'USOS:

Segons normativa del planejament vigent.

MODIFICACIÓ DEL VOLUM EDIFICAT:

NOTÍCIES HISTÒRIQUES

Aquestes ruïnes corresponen a la casa d'en Lluís Ribas i Regordosa, veure Masoveria de Can Ribas (fitxa B-117)

Les Escoles Ribes de Rubí foren fundades pels germans Lluís i Frederic Ribas i Regordosa. Fou al 1917 quan els hereus de confiança d'en Lluís fundaren el patronat Ribes que va edificar a Barcelona un col·legi internat per acollir i educar a nens orfes, l'Orfenat Ribes de la Vall d'Hebrón.

OBSERVACIONS

Nivell I. Protecció de l'entorn (art. 11 Ordenances)

Entorn de protecció: Perímetre de protecció segons plànol núm. 10 del Catàleg.

ALTRA NORMATIVA:

Segons normativa del planejament vigent.